

Reparation af FJV rør ved nr. 145, notat 2021-04-14 (,18,19)



Nr. 145 Skade ses som sivning ud for samlebrønd. Kommer fra bryggers.



Teststed lige før knæk ind til huset. Er siveskaden mere udbredt?



Udgravning ret lang



- og den forlænges, - mistanke om udbredt isolations skade



Krympemuffe ved teststed



Sivning helt inde fra bryggers



Lille stråle th. på rør ca. 30 cm fra sokkel



Erstatning med nye flexrør, her ved sokkel



Stor længde, - set mod nord



"Svejsesamles" med nuværende metalrør



Afslutning af flexrør mod ventil, - princip.



Her har Frem og Retur fået de rigtige farver. . .